


Instruction



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom aus.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keilbohrer ein 20x240V 50Hz Stromloch, wenn möglich mit Erdungskehle, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromnetz. Wenn die Befestigung der Leuchte nicht durch die Befestigung oder an dafür vorgesehenen Platz.
- Verbinden Sie die Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply disconnected.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out of the wall.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/socket and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Turn on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установіть світлодіодна зафіксуйтеся при вимкненні електричного мережі.
- Підготуйте місце для установки світлодіодна - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Вивести в місце установки проводів напруги 220-240V 50 Гц, в тому числі дрот заземлення, якщо він є в світлодіоду.
- Підключити світлодіод до мережі 220-240В 50 Гц. Якщо в світлодіоду передбачений дрот заземлення, його також необхідно підключити.
- Налаштувати світлодіод в отвір/встановити свічку / встановити свічку.
- Включити лампу у лямпочку і зафіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до світлодіодна і переконатися в тому, що працює добре.

Інструкція по установке:

- Установить светодиодная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светодиодных: посадочное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести в место установки проводов напруги 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он есть в светодиодном.
- Подключить светодиод к сети 220-240В 50 Гц. Если в светодиодном предусмотрено провод заземления, его также необходимо подключить.
- Установить светодиодные в монтажное отверстие/посадочное место.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на светодиодные и убедиться в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrică / Fabrica de filial / Šube
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrika de ramură
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Filialna závoda
матеріальний / Один заводу виробника / Один
завод-виробник / Filialna závoda / Filialna závoda
Директор заводу / Директор / Директор / Директор /
fabrikadirektori / Ръководител / 厂长 China.

